

Negli ultimi mesi è stata richiesta ad Alcoa la sostituzione in garanzia di alcune ruote difettose, che sono poi risultate essere delle contraffazioni non corrispondenti agli standard minimi di sicurezza |

1



imitazione

ruota Alcoa

Caption: Negli ultimi mesi è stata richiesta ad Alcoa la sostituzione in garanzia di alcune ruote difettose, che sono poi risultate essere delle contraffazioni non corrispondenti agli standard minimi di sicurezza

Description:

Dimensions: 200 x 114

aperture: 0

credit: Lucia

camera:

caption:

created_timestamp: 1314003480

copyright:

focal_length: 0

iso: 0

shutter_speed: 0

title: