

Un braccio oscillante in metallo trattato con pittura elettrostatica a spruzzo, dopo 300 h di test in nebbia salina (1,5-2,5 anni). Risulta coperto interamente da ruggine | 1



Caption: Un braccio oscillante in metallo trattato con pittura elettrostatica a spruzzo, dopo 300 h di test in nebbia salina (1,5-2,5 anni). Risulta coperto interamente da ruggine

Description:

Dimensions: 200 x 119

aperture: 0 credit: camera: caption:

created timestamp: 0

copyright: focal_length: 0

iso: 0

shutter speed: 0

title: