Un lotto di Fiat 500L, immatricolate a partire dal 7 gennaio 2016 e i cui telai sono compresi nell'intervallo da 5295055 a 5307617, a causa di un errore di caricamento dei dati sul sistema informatico, non riporta nella carta di circolazione la misura di pneumatico 225/45 R17 91H, che è invece regolarmente omologato.

FCA sta pertanto provvedendo all'aggiornamento dei libretti di circolazione con i nuovi dati, come previsto dalla [**circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. 13797/13803_DIV3/M1/1 del 15 GIU. 2016**](#), contattando via posta i clienti dei veicoli già consegnati.

© riproduzione riservata
pubblicato il 1 / 07 / 2016