Pirelli ha richiamato quasi 1.200 pneumatici montati in equipaggiamento originale su auto Maserati negli Stati Uniti, a causa del possibile sviluppo di crepe nella zona inferiore della spalla. La US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) riferisce che il pneumatico oggetto del richiamo è il P Zero All Season in dimensione 275/40R19 101W costruito tra il 29 febbraio e il 29 ottobre 2016.

“A causa di un componente della carcassa non corretto, le gomme affette possono sviluppare crepe nella parte inferiore della spalla, con una possibile perdita di aria conseguente. Una perdita di aria può causare la rottura del pneumatico o la perdita di controllo del veicolo, aumentando il rischio di un incidente.”

Il richiamo di questi pneumatici inizia questo mese. Pirelli avviserà i proprietari e i rivenditori che hanno acquistato le gomme in sostituizione. La NHTSA afferma che Pirelli lavorerà con Maserati per sostituire le gomme gratuitamente.

© riproduzione riservata
pubblicato il 7 / 12 / 2016