Goodyear Dunlop ha richiamato 1.084 pneumatici Dunlop Sportmaxx GT, nella dimensione 255/40 ZR19 100Y XL, prodotti nelle settimane 37 e 38 del 2015. Sono coinvolte 369 gomme che sono state fabbricate utilizzando la mescola sbagliata.

I pneumatici sottoposti al richiamo portano i codici DOT DN5W JC1R 3715 o DN5W JC1R 3815 sui loro fianchi. Altri marchi Goodyear Dunlop, prodotti o dimensioni non sono interessati a questo richiamo.

L'utilizzo della mescola del battistrada riduce significativamente le prestazioni sul bagnato e costituisce quindi un rischio per la sicurezza. Il produttore sta ora contattando gli automobilisti, i rivenditori di gomme e auto per provvedere alla sostituzione gratuita dei pneumatici.

Goodyear Italia si è già attivata per recuperare i pneumatici presenti sul nostro mercato, che dice comunque essere pochissimi.