

Negli Stati Uniti, Cooper Tire & Rubber ha avviato un'azione di richiamo di circa 41.000 pneumatici, che sono stato prodotti tra il 5 e il 18 febbraio 2017. Il recall riguarda diverse misure dei modelli Cobra Radial G/T e Trendsetter SE, che l'azienda produce con il proprio marchio per il mercato nordamericano, ma anche alcuni modelli con i marchi privati di proprietà Master Craft e Starfire, che vengono prodotti da terzisti.

Per tutti questi lotti di prodotto sarebbe stato utilizzata una mescola sbagliata nella cintura e la mancanza, che potrebbe determinare dei distacchi o della perdita di pressione dei pneumatici, con il rischio di incidenti. Per questo motivo, Cooper ha avviato l'azione di richiamo e sostituzione volontaria dei prodotti.

© riproduzione riservata  
pubblicato il 10 / 01 / 2018