

Il giornale Il Punto a Mezzogiorno riporta che martedì 25 aprile a Cassino, in provincia di Frosinone, una Ford Focus ha perso tutte e 4 le ruote mentre era in marcia. L'incidente, che non ha provocato nessun ferito, pare sia accaduto perché l'automobilista ha cambiato autonomamente le ruote, senza cambiare le viti, che rompendosi hanno provocato il distacco delle ruote.

Il controllo e la manutenzione delle viti è fondamentale: **[test effettuati da case automobilistiche dimostrano che, dopo il decimo montaggio, la vite perde oltre il 30% della performance nella forza di serraggio.](#)**