

Toyo Tire U.S.A. ha avviato una vasta operazione di richiamo prodotti che coinvolge ben 68.763 pneumatici Extensa A/S che presentano dei difetti di produzione che potrebbero determinare delle crepe e potenzialmente portare alla rottura della gomma stessa. La misura interessata è la P225/60R16 97T dei lotti prodotti nello stabilimento di White in Georgia, nel periodo che va dalla 38° settimana del 2009 alla 44° settimana del 2010. Il richiamo evidenzia la serietà del produttore che dichiara di essere a conoscenza di un solo caso di perdita d'aria, che non ha portato comunque ad incidenti. Toyo sottolinea inoltre che gli stessi modelli prodotti in Giappone e Cina non presentano alcun problema.

© riproduzione riservata
pubblicato il 27 / 01 / 2012