

Yokohama ha lanciato negli Stati Uniti un’operazione di richiamo di prodotti dal mercato che coinvolge i pneumatici radiali Avid Touring S per una irregolarità geometrica. La National Highway Traffic Safety Administration ha emesso un avviso di richiamo per le gomme di dimensione 215/65R16 98T SL, prodotte tra febbraio e aprile 2009. Yokohama afferma che complessivamente sono affetti dal problema solo 10.669 pneumatici.

© riproduzione riservata
pubblicato il 11 / 10 / 2012