

Negli Stati Uniti saranno richiamati 175.000 pneumatici Toyo e Nitto prodotti nelle fabbriche di giapponesi di Sendai e Kuwana. I richiami, annunciati rispettivamente da Nitto Tire USA e Toyo Tire USA il 25 e 26 novembre, riguardano particolari modelli di pneumatici, che presentano “difetti di produzione nella cintura”. Il problema è stato rilevato in un piccolo numero di pneumatici, ma c’è la possibilità che questo porti ad una separazione tra il battistrada e la cintura e/o ad una perdita di pressione.

Il richiamo comprende vari modelli di Toyo Open Country H/T Tuff Duty (informazioni complete si possono trovare [qui](#)) e Nitto Dura Grappler Highway Terrain (informazioni completo [qui](#)). I pneumatici richiamati possono essere sostituiti gratuitamente presso il punto vendita dove sono stati acquistati, entro il primo marzo 2015.

Il Toyo Open Country H/T è venduto anche nei mercati europei, ma non è stato annunciato nessun richiamo per il vecchio continente.

© riproduzione riservata
pubblicato il 26 / 11 / 2014