



SATAP

- 4 OTT. 2017

A21- nos 6334/U

Spett.li

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Dipartimento per le Infrastrutture, gli
affari generali ed il personale
Struttura di Vigilanza sulle
Concessionarie autostradali
Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova
Piazza Borgo Pila, 39
16129 GENOVA GE

SEZIONE POLIZIA STRADALE
Via Marsala n. 8
15100 ALESSANDRIA AL

SOTTOSEZIONE POLIZIA
STRADALE
Caserma S. Michele
15100 ALESSANDRIA OVEST

e p.c. Spett.li

COMANDO COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

C.O.A. di TORINO
Via Avogadro n. 41
10121 TORINO TO

SEA - SEGNALETICA STRADALE
Regione Ratto
15057 TORTONA (AL)

ATIVA S.p.A
Strada della Cebrosa, 86
10156 TORINO (TO)
c.a. Ing. SCOPI
c.a. Geom. PEPE

AUTOSTRADALE PER L'ITALIA
Direzione 1° Tronco - GENOVA
Piazzale Camionale, 2 - C.P. 4122
16149 Genova Sampierdarena (GE)

MILANO SERRAVALLE -
MILANO TANGENZIALI S.p.A.
Via del Bosco Rinnovato, 4/A
20090 ASSAGO MI

S.A.T.A.P. S.p.A.

Autostrade A4 Torino-Milano e A21 Torino-Piacenza

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 Torino (TO) - Italia

Tel. (+39) 011.4392111 (ric. aut.) - Fax (+39) 011.4392218

E-mail: satap@satapweb.it - www.satapweb.it

Cap. Soc. € 158.400.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. / C.F./P.I. TO 00486040017

R.E.A. N°311148 - PEC: satap@legalmail.it





ESZ/MC/LB
50/2017 27/A21

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA
TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA TRA LO SVINCOLO DI
SANTENA (INIZIO COMPETENZA SATAP) E LA STAZIONE DI ALESSANDRIA OVEST.

In allegato alla presente trasmettiamo, in originale al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie autostradali - Ufficio Ispettivo Territoriale di Genova, l'ordinanza da noi emessa in data 02/10/2017, concernente l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali in corrispondenza della tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Santena (inizio competenza Satap) e la stazione di Alessandria ovest.

A disposizione per ulteriori ragguagli in merito cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

S.A.T.A.P. S.p.A.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Marco COMI)

All. c.s.



S.A.T.A.P. S.p.A.

Via Bonzanigo, 22 - 10144 TORINO

ORDINANZA N. 50/2017

TRONCO A21 TORINO-PIACENZA

(ORDINANZA N. 27_A21)

ORDINANZA CONCERNENTE L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI
INVERNALI IN CORRISPONDENZA DELLA TRATTA AUTOSTRADALE COMPRESA
TRA LO SVINCOLO DI SANTENA (INIZIO COMPETENZA SATAP) E LA STAZIONE
DI ALESSANDRIA OVEST.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Comi, Direttore di Esercizio della Società,

P r e m e s s o

- che, durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- che, detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che, in tali circostanze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Ritenuto

- necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucchiolevoli per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione;

- necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano costantemente dotati di tali mezzi antisdrucchiolevoli per evitare che, l'insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile l'attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di Pubblica Utilità;

Visti

- l'articolo 6, comma 4, lettera e) (ovvero art. 7, comma 1, lett a.) del D.Lg.vo 30.04.1982 n. 285 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 16/01/2013;
- la preventiva comunicazione con lettera prot. n. A21 - 6301/U del 02/10/2017 della S.A.T.A.P. S.p.A. al MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - Ufficio Territoriale di Genova;

Ordina

- a tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018 transitano lungo il tratto di autostrada A21 dal km 0+000 (inizio competenza Satap - svincolo di Santena) al km. 66+000 (stazione di Alessandria ovest) di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e su ghiaccio conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria

92/23 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati;

- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sull'autostrada e di fenomeni nevosi in atto.

Fa obbligo

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

L'obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto di autostrada sopracitato conformi al modello autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con nota prot. n. 5407 del 04/11/2011.

Torino, 02 ottobre 2017

S.A.T.A.P. S.p.A.
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Dott. Ing. Marco COMI)

ESZ/MC/LB