

L'Ufficio federale delle strade svizzero (USTRA) e Cooper Tire & Rubber Company Europe hanno deciso, in collaborazione volontaria, di richiamare alcuni pneumatici delle serie "Cobra Radial G/T" e "Cooper Trendsetter SE" per questioni di sicurezza.

I pneumatici in questione - viene spiegato in una nota - possono dare adito a condizioni di guida insoddisfacenti, sviluppare una curvatura nella zona del battistrada o uno strappo di quest'ultimo, causando la perdita di controllo del veicolo e quindi un eventuale incidente.

I prodotti interessati sono i seguenti:

Pneumatici denominati COBRA RADIAL G/T con le seguenti iscrizioni sui fianchi:

- Misura: P215/70R14; N. di serie DOT: R7HY C28; codice data: 0617
- Misura: P225/70R14; N. di serie DOT: R7FC C28; codice data: 0617-0717
- Misura: P225/70R15; N. di serie DOT: R7UU C28; codice data: 0617-0717

Pneumatici denominati «TRENDSETTER SE» con le seguenti iscrizioni sui fianchi:

- Misura: P235/75R15; N. di serie DOT: R7HL C2T; codice data: 0617-0717.

© riproduzione riservata

pubblicato il 16 / 03 / 2018