

Bimecc ha presentato un video cartoon in cui, con simpatiche immagini animate, parla di un importante problema di sicurezza: **[l'usura delle viti e la loro necessaria sostituzione](#)**. Nel video si vede una famiglia a bordo di una vettura che perde una ruota. L'esperto spiega che si tratta di un fenomeno più comune di quel che si pensa, dovuto all'usura delle viti stesse e alla perdita della loro capacità di serraggio. "Bisogna sempre ricordarsi di far controllare le viti e sostituirle quando necessario, con prodotti dalla qualità superiore come Bimecc Blister" dice la grafica del video. Il video si conclude con l'invito a chiedere Bimecc Blister al gommista di fiducia del cliente.

© riproduzione riservata
pubblicato il 8 / 03 / 2017